




Bocksrietstrasse, Schaffhausen  
Kanalsanierung



Massnahmenplan

Situation 1:200

ING+ Baufahrne Tiefbau/Planung Vermessung	Gez. Kf / Amb	Nr. 34'140-420
	Proj. Am Kontr. Se	Format: 60 x 126
Änderung: 13. August 2021		Datum: 15. Januar 2021
Pfad: P:\Schaffhausen\2021\SH_Kan_2021_34140\Tiefbau\04_Bauprojekt_134140_420_Schaden.dwg		

Legende	Bestand	Legende Projekt
Kanalsanierung - Schmutz/Misch	---	Inlinersanierung
Kanalsanierung - Meteor	---	Robotersanierung
Gas	---	Haltung ersetzen in PP SN 8
Wasser	---	Haltung spülen
Elektrizität	---	TV neu erforderlich
Telefon	---	Schächte:
Kabelfernsehen	---	KS XY: Massnahmen: ...

Legende Haltungsschäden: Zustandskontrolle von Dezember 2020

1 Riss längs	19 Scherbenbildung
2 Riss, komplexe Rissbildung	20 Rohr vertikal deformiert
3 Riss radial	21 Dichtung einragend
4 Inkrustation	21 Pfahlwurzel
5 Anschluss einragend	22 Oberflächenniss (Haarriss)
6 Harte Ablagerungen	23 Breite Rohrverbindung an der Rohrverbindung
7 Komplexes Wurzelwerk	24 Abplatzung
8 Anschluss verstopft	25 Anschluss unvollständig eingebunden
9 Abbruch Inspektion	26 Rohrverbindung Knick
10 Ablagerungen, Hinderniss	27 Innenauskleidung Faltenbildung
11 Schaden an Muffe	28 Rohrwand korrodiert
12 Rohr horizontal deformiert	29 TV-Aufnahmen fehlen
13 Rohrverbindung versetzt	30 Klaffender Riss
14 Anschluss beschädigt	31 Fehlende Scherbe
15 Einzelner, feiner Wurzeleinwuchs	32 Oberflächenschaden, Blasenbildung
16 Rauhe Rohrwand	33 Rohrmaterialwechsel
17 Leitungsbruch/ Einsturz	34 Wasserspiegel, Abwasser trüb
18 Bodenmaterial dringt ein, Kalk	35

